



Onderhoud:

Maak de zeilen enkel schoon met heet water en afwasmiddel. Gebruik geen producten als ruitenreiniger, bleekmiddel of glassex omdat die de coating kunnen beschadigen.



Lage temperaturen:

Als de buitentemperatuur laag is (<12 graden) laat het zeil dan eerst 24 uur op kamertemperatuur komen voordat het uitgevouwen wordt. Elk PVC kan barsten als het koud is omdat het brosser wordt. Dit geldt in grotere mate voor gevouwen PVC omdat er veel spanning op de vouwen komt te staan.

Installatie wordt bij koude temperaturen en winderige omstandigheden niet aanbevolen. Als het toch nodig is ga er dan extra voorzichtig mee om. Voorkom wapperen in de wind, dit om bovenstaande redenen.

Als het zeil beschikt over een oproldeur, zorg er dan voor dat deze met koud weer niet opgerold is. Rol het nooit te strak op, een goede rol hangt losjes in de gespen en heeft geen kreukels.



Handige tips

- 1 Wees voorzichtig met het op spanning zetten van het zeil om uitscheuringen te voorkomen.
- 2 Bij extreme weersomstandigheden zoals storm, is het langere hangen van het zeil op eigen risico.
- 3 Eventuele vouwen in het zeil zullen onder invloed van zonlicht, warmte en spanning vanzelf uit het doek trekken.
- 4 Vouw het zeil droog op. Nat opgevouwen zeilen kunnen weervlekken gaan vertonen.